



Е.В. Трофимова  
10 марта 2014 года

**ИНСТРУКЦИЯ  
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ (ДЕМОНТАЖЕ)  
ПАВИЛЬОНОВ, ВЫСТАВОЧНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ И ПРОВЕДЕНИИ  
ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПАВИЛЬОНАХ И НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ  
ООО ВЦ «УДМУРТИЯ»**

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящая Инструкция разработана на основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденными приказом МЧС России от 18 июня 2003 года № 313.
2. Инструкция устанавливает основные направления обеспечения противопожарной защиты в выставочных залах павильонов и на открытых площадках в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», порядок обеспечения безопасности людей и сохранности материальных ценностей, а также создание условий для успешного тушения пожара и является обязательной для исполнения всеми работниками ООО ВЦ «УДМУРТИЯ», сотрудниками организаций-Участников, других лиц находящихся на объектах павильона.
3. Ответственность за соблюдение противопожарного режима при выполнении монтажа (демонтажа) павильонов, оборудования экспозиций (стендов), проведении выставочных и других мероприятий возлагается на исполнительного директора ООО ВЦ «УДМУРТИЯ» Трофимову Е.В., уполномоченных представителей организаций-Участников.
4. Ответственность за пожарную безопасность выставочных залов павильонов возлагается на руководителей выставки.
5. Контроль за соблюдением противопожарного режима при выполнении монтажа (демонтажа) павильонов, оборудования экспозиций (стендов) осуществляется уполномоченным сотрудником подрядной организации, осуществляющей монтаж.
6. **Должностные лица, ответственные за соблюдение противопожарного режима, обязаны:**
  - 6.1. Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и режима курения на участках работы и территории экспозиции.
  - 6.2. При обнаружении неисправностей в работе инженерных сетей, могущих привести к пожару (загоранию), принимать немедленно меры к прекращению работы сетей, установок и оборудования, вызову квалифицированных специалистов ООО ВЦ «УДМУРТИЯ», для устранения обнаруженных неисправностей.
  - 6.3. Организовать и контролировать уборку участков работы и экспозиций, отключение осветительной электросети, электропотребителей, компьютерной и множительной техники по окончании работы.
  - 6.4. Обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию имеющихся первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, средств связи и сигнализации, а также путей эвакуации, основных и запасных выходов.
  - 6.5. Своевременно выполнять все противопожарные мероприятия, предлагаемые уполномоченными сотрудниками ООО ВЦ «УДМУРТИЯ».

**6.6. Использование первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.**

7. Участники выставочных и других мероприятий обязаны знать, соблюдать и поддерживать установленный противопожарный режим в выставочных залах, помещениях павильонов и не допускать действий, могущих привести к пожару.

8. Каждый сотрудник ООО ВЦ «УДМУРТИЯ» (не зависимо от занимаемой должности), все лица, работающие в организациях-арендаторах, находящиеся в помещениях и на территории павильона обязаны знать и выполнять требования настоящей инструкции.

9. Лица, виновные в нарушении противопожарного режима, в зависимости от характера нарушений и от их последствий, несут ответственность в соответствии с действующим трудовым, административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

10. Все вопросы, не оговоренные в настоящей Инструкции и возникающие в период монтажа, работы и демонтажа выставок, разрешаются на месте организатором выставочного мероприятия, ответственными руководителями выставок и уполномоченным сотрудником подрядной организации.

## **II. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ВЫСТАВОЧНОГО ПАВИЛЬОНА**

1. Территория выставочного павильона необходимо постоянно содержать в чистоте и систематически очищать от мусора, горючих отходов, тары.

2. Сгораемый мусор, промасленные обтирочные материалы, разовую тару хранить вне здания в специально отведенном месте в несгораемых контейнерах и не ближе 10 м от здания павильона.

3. Разведение костров, сжигание отходов и тары на прилегающей к павильону территории ближе 50 м., а также хранение горючих отходов, тары и упаковки, даже временное, в выставочном зале запрещается.

4. Не требующиеся более транспортировочные ящики, упаковочные, другие материалы и оборудование должны быть сразу вывезены из павильона.

5. Курение в выставочном зале, на территории (месте) экспозиции категорически запрещается. Курение допускается только в специально отведенных и оборудованных для этой цели местах.

6. Дороги, проезды и подъезды к зданию и сооружениям, наружным пожарным (эвакуационным) лестницам, пожарным гидрантам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается.

7. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

- загромождать эвакуационные пути и выходы (проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, пр.), подступы к шкафам пожарных кранов, первичным средствам пожаротушения, сигнализации и электрическим щитам различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах основных и эвакуационных выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить, в том числе и временно, инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их.

8. Ежедневно по окончании работы экспозиции, выставочные стенды должны осматриваться должностными лицами, ответственными за их пожарную безопасность.

9. **Закрывать экспозиции можно только после уборки, выноса мусора, тары и отходов, отключения электроприборов, оргтехники и осветительной сети.**

## **III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ ЭКСПОЗИЦИЙ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

1. Всё выставочное оборудование, строительные материалы стендов, декорации, драпировки, облицовки и пр. применяемые для оформления экспозиции в выставочных залах должны быть сертифицированы в соответствии с законом Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг» от 10 июня 1993 года № 5151-1 специально уполномоченными органами исполнительной власти в области сертификации.

2. Установка и эксплуатация всякого рода стендов, декораций, драпировок, приборов и оборудования для оформления экспозиций допускается только после предъявления:

- письма-заявки на ввоз оборудования и материалов;
- сертификатов пожарной безопасности (декларации о соответствии) на применяемые материалы и оборудование;
- договоров и актов на огнезащитную обработку материалов, применяемых для оформления экспозиции (стенда), выполненных из горючих материалов;
- копий лицензий ГПС МЧС России организации проводившей огнезащитную обработку, а также сертификатов пожарной безопасности на применяемые ими огнезащитные составы;

3. При монтаже временных строений (палатки, киоски, шатры, контейнеры, павильоны, экспозиции и пр.) на открытых территориях (площадках), а также многоярусных стендов и стендов, имеющих замкнутые объемы, потолочные перекрытия в залах павильонов необходимо оборудовать беспроводными детекторами дыма или дополнительными автоматическими извещателями пожарной сигнализации, подключенными к приемно-контрольному прибору пожарной сигнализации в диспетчерской отдела пожарной безопасности.

4. Монтаж и установка стендов, декораций, выставочного оборудования должны производиться так, чтобы не допускать их установки вплотную к колоннам, загромождения свободного прохода к шкафам пожарных кранов, первичным средствам пожаротушения, выходам из залов.

Ширина основных проходов не менее 3-х метров, расстояние от конструкций здания (стен, колон, перегородок и пр.) – не менее 0,25 метра, фоновое оборудование (электрощиты, трубы канализации, ливневого стока и пр.) – не менее 1 метра, шкафов пожарных кранов и средств пожаротушения – в радиусе не менее 1 метра, проходы к дверям эвакуационных выходов из залов и служебных помещений - на ширину дверного проема, но не менее 1,5 м.

5. Для строительства выставочных стендов в павильонах не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

- Г2 (умеренногорючие), В2 (умеренновоспламеняемые), Д2 (с умеренной дымообразующей способностью), Т2 (умеренноопасные) – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков;
- В2 (умеренновоспламеняемые), РП2 (слабораспространяющие пламя), Д2 (с умеренной дымообразующей способностью), Т2 (умеренноопасные) – для покрытий пола.

6. Горючие материалы с более высокой пожарной опасностью должны быть обработаны огнезащитным составом.

7. Каркасы подвесных потолков следует выполнять из негорючих материалов.

8. Ковры, дорожки и другие ковровые покрытия должны надежно крепиться к полу по периметру и на стыках.

9. Все места экспозиций, выставочных стендов должны постоянно содержаться в чистоте. На выставочных стендах (местах экспозиций) запрещается:

- курить и пользоваться открытыми источниками огня;
- монтировать оборудование и использовать материалы, не предусмотренные проектной документацией;
- устройство кладовых, складов рекламных материалов и представительских товаров, а также мастерских;
- применять драпировочные материалы из сгораемых пластмасс, неподдающихся обработке огнезащитным составом;
- применять краски на горючей основе для покраски экспозиционных стендов;
- хранить и использовать ЛВЖ, ГЖ и сосуды с ГГ;
- использование трубопроводов установок пожаротушения для подвески или крепления какого-либо оборудования;
- присоединение оборудования и приборов к питательным трубопроводам установок пожаротушения;
- нарушать целостность спринклерных оросителей установок пожаротушения;
- использование внутренних пожарных кранов, установленных на спринклерной сети, для других целей, кроме тушения пожара;

- загромождать (закрывать) пожарные краны и подходы к ним каким-либо оборудованием, стендами и пр., а также перекрывать зоны действия пожарных извещателей перетяжками, плакатами, декорациями, занавесами и др. предметами;
- применять в светильниках рассеиватели из органического стекла, полистирола и других сгораемых материалов;
- использование бытовых электроудлинителей, нестандартных (самодельных) электроприборов, электросетей-временок, искрообразующего электроинструмента, а также монтаж электропроводки с применением скруток и клемников;
- полностью гасить свет в выставочных залах во время работы выставок и проведении других мероприятий с массовым пребыванием людей;
- устанавливать дополнительные электропотребители, не предусмотренные технологией производства;
- оставлять без присмотра включенными в электросеть оборудование и приборы;
- пользоваться поврежденными розетками, выключателями, кабелями и проводами, другими неисправными электроустановочными изделиями, а также кипятильниками и обогревателями с открытыми нагревательными элементами, спиралями;
- установка светильников подсвета, софитов, прожекторов и электроламп ближе 0,5 метра от выставочного оборудования, стендов, декораций и драпировок, оросителей спринклерной системы пожаротушения, обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- убирать стенды, помещения с применением бензина, керосина, других ЛВЖ и ГЖ;
- хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;
- заправлять выставочные транспортные средства горючим и сливать из них топливо, держать их с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла;
- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на выставочных транспортных средствах;
- устанавливать в залах транспортные средства для перевозки ЛВЖ и ГЖ, а также ГГ.

Демонстрация действующих моделей и установок, работающих на ЛВЖ и ГЖ, ГГ допускается только при условии подачи их трубопроводов из резервуара, установленного снаружи здания павильона, и отводов выхлопных газов наружу.

10. Всё силовое и осветительное оборудование, электропроводку монтировать и эксплуатировать в строгом соответствии с Правилами устройства электроустановок и Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

11. Все переносные провода и кабели, служащие для подключения осветительных приборов и другого оборудования в выставочных залах, прокладывать с таким расчетом, чтобы исключить их повреждение.

12. Провода и осветительные кабели, уложенные на полу в местах прохода людей и переноса тяжестей, защищать переходными мостиками.

13. Включать в штепсельные розетки переносные светильники и электроприборы можно только на время пользования ими.

14. При размещении экспозиций (стендов, павильонов, палаток) на открытых территориях (площадках) экспозиции должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения в количестве определенном приложением № 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации.

15. Применение открытого огня (факелы, свечи, канделябры, пр.), а также демонстрация в действии экспонатов с применением открытого огня, производство выстрелов, фейерверков, других пиротехнических и дымовых спецэффектов допускается в исключительных случаях, при наличии письменного разрешения генерального директора ООО ВЦ «УДМУРТИЯ» и в присутствии уполномоченного инспектора по пожарному надзору. Имитация выстрелов и взрывов должна производиться при помощи специальных приборов, гарантирующих полную пожарную безопасность.

16. После окончания мероприятия необходимо произвести тщательную проверку места производства спецэффектов с уборкой тлеющих остатков материалов и несгоревших элементов пиротехнических средств, затем произвести проветривание помещения при помощи вентиляционных систем.

17. В целях исключения попадания раскаленных частиц металла и искр в смежные экспозиции, соседние этажи, под оборудование и установки, все смотровые, технологические и другие люки, вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где производятся огневые работы, закрывать негорючими материалами, противопожарным полотном и при необходимости проливать водой.

18. Место проведения огневых работ должно быть проверено, очищено от горючих веществ и материалов, обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой, противопожарное полотно и пр.).

19. Исполнитель работ обязан обеспечить тщательную проверку места проведения временных огневых работ в течение 3-х часов после их окончания.

#### **IV. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА**

**1. Каждый сотрудник ООО ВЦ «УДМУРТИА», Участник выставочных мероприятий при обнаружении пожара (загорания) или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры, пр.) обязан:**

- Сообщить голосом всем находящимся на стенде, в помещении об обнаружении пожара (загорания).
- Немедленно сообщить об этом на стенд Оргкомитета, дежурному сотруднику службы охраны, дежурному электрику. При этом назвать точное место возникновения пожара (номер и наименование стенда, помещения, этаж), что горит, сообщить свою фамилию и номер телефона, с которого передано сообщение.
- Принять меры к эвакуации людей из помещения.
- Приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

**2. Руководители и должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в местах работ экспозиций, выставочных стендов, прибывшие к месту пожара, обязаны:**

- Продублировать сообщение о возникновении пожара (загорания) оператору диспетчерской, поставить в известность службу охраны и вышестоящее руководство.
- В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства. Удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, посетителей не участвующих в тушении пожара (загорания).
- Организовать, одновременно с тушением пожара, эвакуацию и защиту материальных ценностей.
- По прибытии боевого расчета противопожарных подразделений территориальных органов ГПС МЧС России проинформировать о сложившейся обстановке, конструктивных и технологических особенностях стенда, помещения и другую необходимую информацию.

**3. Отключение электроснабжения аварийных участков, установок и пр. выставочных залов производится дежурными электриками.**

**4. Отключение системы вентиляции и кондиционирования аварийных участков и пр. выставочных залов производится дежурными электриками.**

#### **V. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ.**

1. В случае использования внутреннего противопожарного крана необходимо открыть крышку шкафа, размотать пожарный рукав и проложить его к месту пожара без загибов, открыть вентиль крана, кнопкой в шкафу пожарного шкафа включить насосы - повысители.

2. При использовании углекислотных огнетушителей (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5) необходимо направить раструб в очаг пожара, выдернуть чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке. При работе к раструбу прикасаться не допускается.

3. При использовании порошковых огнетушителей (ОП-3, ОПУ-5, ОПУ-8, ОП-8) необходимо выдернуть предохранительную чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке, направить кран-распылитель в очаг пожара. Перед использованием огнетушителя ознакомится с инструкцией, наклеенной на корпус огнетушителя.